# 抚顺市生态环境局抚顺县分局2023年7月“双随机”抽查结果

| 序号 | 抽查对象 | 地址 | 生产状态 | 监管类型 | 抽查内容 | 抽查时间 | 抽查部门 | 抽查人员 | 抽查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 抚顺县忠意炭厂 | 救兵镇小东村 | 正常生产 | 重点排污单位 | 环保法律法规执行情况 | 2023年7月12日 | 抚顺市生态环境局抚顺县分局 | 张杰丽、刘向莉 | 未发现环境问题 | |
| 2 | 辽宁海浪防爆电器有限责任公司 | 海浪乡下海浪村 | 正常生产 | 一般排污单位 | 环保法律法规执行情况 | 2023年7月13日 | 抚顺市生态环境局抚顺县分局 | 律萌萌、于波 | 未发现环境问题 | |
| 3 | 抚顺市源丰矿业有限公司 | 汤图乡石棚子村 | 正常生产 | 一般排污单位 | 环保法律法规执行情况 | 2023年7月12日 | 抚顺市生态环境局抚顺县分局 | 孙颖、朱平 | 未发现环境问题 | |
| 4 | 抚顺县亿美炭厂 | 救兵镇石门村 | 正常生产 | 一般排污单位 | 环保法律法规执行情况 | 2023年7月20日 | 抚顺市生态环境保护综合行政执法队 | 孙晓敏、唐旭丽 | 未发现环境问题 | |
| 5 | 抚顺县万仓浩粮食储备中心有限公司 | 抚顺县上马镇 | 正常生产 | 一般排污单位 | 环保法律法规执行情况 | 2023年7月25日 | 抚顺市生态环境局抚顺县分局 | 柳广宇、杨朔 | 未发现环境问题 | |
| 6 | 天盛机制木炭厂 | 救兵镇五牛村 | 正常生产 | 重点排污单位 | 环保法律法规执行情况 | 2023年7月28日 | 抚顺市生态环境局抚顺县分局 | 陈光、赵鹤茹 | 未发现环境问题 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |